



SPEED BÉTON

SANS MALAXAGE

- Scellement de piquets, poteaux de clôture, étendoirs**
- Sans outillage**
- En 3 étapes**

Destination

Béton prêt à l'emploi sans malaxage pour la réalisation de petits scellements de piquets, d'étendoirs, de bancs....

Supports admis

Sol porteur et suffisamment compact.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com

Consommation et conservation

- 21 kg/m² et par cm d'épaisseur.
- 1 sac de 25 kg pour un trou de 25 x 25 cm et de 20 cm de profondeur.
- Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Préparation du support

- Creuser un trou de taille suffisante pour sceller l'objet (trou de 15 à 25 cm plus large que celui-ci).
- Positionner l'objet à sceller à l'endroit voulu.
- Humidifier les parois et le fond du trou avant application.

Application

Répartir SPEED BÉTON autour de l'élément à sceller de façon homogène sur une hauteur de 20 cm maximum.

Répartir la quantité d'eau nécessaire à la surface à l'aide d'un arrosoir muni d'une pomme, soit environ **3,5 L d'eau** par sac de 25 kg.

Ajuster le positionnement final et l'aplomb de l'objet à sceller dans les 5 minutes qui suivent.

Une fois l'eau absorbée, travailler la surface à la truelle soit en la lissant soit en créant une structure rugueuse si une couche supplémentaire doit être mise en place. Si nécessaire, renouveler l'opération une fois que la couche précédente a commencé sa prise.

Le processus de durcissement du béton commence après 20 minutes.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.



TEMPS D'AJUSTABILITÉ de l'objet à sceller



5 minutes

TEMPÉRATURE



+5°C / +30°C



1

Creuser un trou
Humidifier



2

Verser le béton
Positionner l'objet



3

Verser l'eau
3,5 L par sac

Conditionnement	Code article	Gencod
Sac de 25 kg	170541	3538988200237